

I.KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Persediaan TBS pada Pabrik Kelapa Sawit Selucing Agromill pada tahun 2019-2021 belum mencapai kapasitas terpasang. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa area tanam dilakukan *replanting*. Kegiatan *replanting* ini dimulai pada tahun 2015, sehingga usia tanam pohon kelapa sawit area *replanting* pada tahun 2019 mencapai usia 4 tahun. Tanaman kelapa sawit dengan usia tanam 4 tahun belum mencapai usia produktif. Persediaan TBS di pabrik Selucing Agromill pada tahun 2022-2023 masih belum mencapai kapasitas terpasang, namun sudah mulai terjadi peningkatan kapasitas terpakai. Faktor yang paling mempengaruhi peningkatan ini adalah mulainya terjadi peningkatan jumlah hasil panen TBS dari pohon kelapa sawit dari area *replanting*.

B. Saran

Persediaan TBS pada Pabrik Kelapa Sawit Selucing Agromill yang masih belum memenuhi kapasitas terpasang pabrik karena interval pusingan panen yang panjang, kurangnya tenaga panen dan banyak area yang sebelumnya dilakukan *replanting* belum memasuki usia produktivitas. Oleh sebab itu, perlu adanya tambahan TBS dari kebun eksternal, serta menambah tenaga panen agar interval pusingan panen dapat dipangkas.