

## V

### KESIMPULAN

1. Dari data penelitian yang telah dilakukan, decanter tidak bekerja secara optimal dikarenakan rata-rata kadar minyak yang terikut pada *solid* yaitu 3,43% dan *heavy phase* yaitu 1.33%.
2. Kerugian yang terjadi akibat losses minyak yang ikut terbangun oleh *solid phase* yaitu sebesar Rp 10.320.870,00.
3. Manajemen finansial untuk perawatan dilakukan perusahaan yaitu sebesar Rp 44.756.102,00 dan perbaikan yang dilakukan perusahaan yaitu sebesar Rp 92,346,704.00. Dalam satu tahun perusahaan membutuhkan dana total Rp. 137.102.806.00, dan dalam satu bulan membutuhkan dana sebesar Rp. 11.425.233,80.