

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisa bahaya pada bagian stasiun thresher di dapatkan kesimpulan sebagai berikut

1. Bahaya tergelincir akibat tangga dan lantai ruang kerja yang tidak aman pada stasiun thresher.
2. Bahaya terjadi sakit pada sekujur tubuh, pada saat tertimpa atau tergelincir serta tersandung distasiun thresher.
3. Potensi bahaya terkena gancu pada saat memilah tandan buah segar.
4. Potensi bahaya tersetrum pada saat menghidupkan panel listrik karena kurangnya fokus dan lalai dalam bekerja.
5. Potensi kesetrum akibat pekerja jarang menggunakan sarung tangan.

B. Saran

1. Penegakan disiplin kerja yang harus ditegakkan. Pekerja harus bekerja secara teliti dan serius atau juga memang harus ahli dalam bidangnya (professional).
2. Mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan perusahaan.
3. Memberikan pelatihan pada pekerja khususnya mengenai bidang pekerjaannya untuk mengenali potensi bahaya K3 dan risiko kecelakaan

kerja serta cara pencegahannya agar dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja.

4. Disarankan perusahaan menyediakan APD yang lengkap dan sesuai dengan pekerjaannya agar dapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja
5. Melakukan pengecekan dan perbaikan secara berkala pada mesin-mesin di stasiun thresher.
6. Pengaturan jam kerja atau shift kerja yang ideal pada karyawan.