

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisa bahaya pada stasiun digester dan press di dapatkan kesimpulan sebagai berikut

1. Adanya tindakan tidak disiplin yang dilakukan oleh beberapa pekerja di PT. MSAL
2. Kurangnya kesadaran (*awareness*) akan keselamatan bekerja pada sebagian karyawan.
3. Kegiatan *maintenance* kurang maksimal karena masih ada kerusakan pada mesin produksi.
4. Kerusakan pada komponen mesin (kebocoran pada digester dan press) menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

B. Saran

1. Perlunya penegakan disiplin pada pekerja.
2. Meningkatkan kemampuan pekerja dengan cara melakukan *upgrading* dan *training* yang berkaitan dengan bidang pekerjaan serta mengenalkan apa itu K3.
3. Membuat *scheduled maintenance*, dan memaksimalkan fungsi *preventive maintenance*
4. Melakukan pengecekan dan perbaikan secara berkala pada mesin-mesin di stasiun digester dan press (*preventive maintenance*)
5. Penegasan ulang pada setiap pekerja agar wajib mengikuti SOP yang telah ditetapkan perusahaan.