

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Nilai rata – rata efektivitas 4 mesin press tersebut 48,37%.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mesin antara lain ketersediaan,kinerja,kualitas,bahan baku,metode dan proses.
3. Upaya yang dapat di lakukan untuk meningkatkan efektivitas mesin meliputi preventive maintenance,peningkatan pelatihan operator, dan optimasi proses produksi.

5.2 Saran

Perlu dilakukan analisis lanjutan seperti analisis biaya kerugian (*cost of losses*) untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak finansial dari rendahnya efektivitas mesin.