

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisa bahaya pada bagian stasiun klarifikasi di dapatkan kesimpulan sebagai berikut

1. Bahaya tergelincir akibat lantai ruang kerja yang tidak aman pada stasiun klarifikasi.
2. Bahaya berpotensi terjadi sakit pada bahu, pinggang, tangan kanan dan kiri, pada saat membersihkan pasir sekitar stasiun klarifikasi karena ukuran sekop yang terlalu kecil.
3. Bahaya terkena cipratan minyak akibat pekerja jarang menggunakan sarung tangan.

#### **B. Saran**

1. Penegakan disiplin kerja perlu ditegakkan. Pekerja harus bekerja secara teliti dan serius atau juga memang harus ahli dalam bidangnya (professional).
2. Mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan perusahaan.
3. Memberikan pelatihan pada pekerja khususnya mengenai bidang pekerjaannya untuk mengenali potensi bahaya K3 dan risiko kecelakaan kerja serta cara pencegahannya agar dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja.
4. Disarankan perusahaan menyediakan APD yang lengkap dan sesuai dengan pekerjaannya agar dapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja
5. Melakukan pengecekan dan perbaikan secara berkala pada mesin-mesin di stasiun klarifikasi